

近五年(110~114)年核安會對本公司核電廠大修視察發現之缺失處理情形

廠別	年	流水號	缺失事項	處理情形
核二廠	110	001	有關核二廠二號機 EOC-26 大修期間執行系統邏輯功能測試作業缺失，涉及測試缺失部分已立即改善並完成驗證，惟請針對下列作業程序缺失檢討改善。	已完成改善
核二廠	110	006	有關核二廠一號機 EOC-28 大修期間執行系統邏輯功能測試作業缺失，涉及測試缺失部分已立即改善並完成驗證，惟請針對下列作業程序缺失檢討改善。	已完成改善
核二廠	111	001	有關核二廠二號機 EOC-27 大修期間執行系統邏輯功能測試作業缺失，涉及測試缺失部分已立即改善並完成驗證，惟請針對下列作業程序缺失檢討改善。	已完成改善
核三廠	110	003	針對核三廠 1 號機 EOC-26 大修視察、大修後臨界申請加強查核及臨界後測試過程查證發現之問題或缺失，雖電廠已於大修期間完成相關改正，仍須就相關作業進行檢討改善。	已完成改善
核三廠	110	009	針對核三廠 2 號機 EOC-26 大修視察、大修後臨界申請加強查核及臨界後現場查證發現之問題或缺失，雖電廠已於大修期間完成相關改正，仍須就相關作業進行檢討改善。	已完成改善
核三廠	111	001	針對核三廠 1 號機 EOC-27 大修視察、大修後臨界申請加強查核及臨界後現場查證發現之問題或缺失，雖電廠已於大修期間完成相關改	已完成改善

			正，仍須就大修相關作業進行檢討改善。	
核三廠	111	003	針對核三廠 2 號機 EOC-27 大修視察、大修後臨界申請加強查核及臨界後現場查證發現之問題或缺失，雖電廠已於大修期間完成相關改正，仍須就大修相關作業進行檢討改善。	已完成改善
核三廠	114	002	本會於 113 年 10 月至 11 月執行核三廠 2 號機第 28 次大修之輻射防護作業檢查，發現以下相關問題，請電廠檢討改善。	辦理缺失改善中。

說明：112 年核電廠未執行大修。