







深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表



102年度二氧化硫監測結果






102年度二氧化氮監測結果



102年度懸浮微粒(PM<sub>10</sub>)監測結果




**註：**空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。




## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。






## 深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表



**註：**空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

深澳發電廠(目前停止運轉) 附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。