






協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



102年度二氧化硫監測結果






102年度二氧化氮監測結果



102年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

協和發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。