



大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表

ppm(百萬分之一)




107年度二氧化硫監測結果

ppm(百萬分之一)



107年度二氧化氮監測結果

μg/m³(微克/立方公尺)



107年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表

ppm(百萬分之一)




106年度二氧化硫監測結果

ppm(百萬分之一)



106年度二氧化氮監測結果

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)




106年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表

ppm(百萬分之一)




105年度二氧化硫監測結果

ppm(百萬分之一)



105年度二氧化氮監測結果

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)




105年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表

ppm(百萬分之一)




104年度二氧化硫監測結果

ppm(百萬分之一)



104年度二氧化氮監測結果


µg/m³(微克/立方公尺)



104年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



103年度二氧化硫監測結果




103年度二氧化氮監測結果




103年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



102年度二氧化硫監測結果






102年度二氧化氮監測結果



102年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表




註：空氣中二氧化硫及二氧化氮之監測結果皆符合環境空氣品質標準，另永安國小站因位於道路旁受交通之影響，故空氣中懸浮微粒監測結果超過空氣品質標準。


大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



99年度二氧化硫監測結果






99年度二氧化氮監測結果



99年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果




註：空氣中二氧化硫及二氧化氮之監測結果皆符合環境空氣品質標準，另大坡國小站因位於道路旁受交通之影響，故空氣中懸浮微粒監測結果超過空氣品質標準。

大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

大潭發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。