






通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表






註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



103年度二氧化硫監測結果




103年度二氧化氮監測結果




103年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



102年度二氧化硫監測結果






102年度二氧化氮監測結果



102年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果




註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫、二氧化氮及懸浮微粒之監測結果皆符合環境空氣品質標準。


通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫及二氧化氮之監測結果皆符合環境空氣品質標準，另苑裡站受交通影響；啟新站、海岸里站及生水槽站因鄰近海邊受風砂揚塵及鹽霧之影響，故空氣中懸浮微粒監測結果超過空氣品質標準。


通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表

ppm(百萬分之一)




99年度二氧化硫監測結果

ppm(百萬分之一)



99年度二氧化氮監測結果




$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)



99年度懸浮微粒(PM₁₀)監測結果

註：空氣中二氧化硫及二氧化氮之監測結果皆符合環境空氣品質標準，另苑裡站受交通影響；啟新站、海岸里站及通南站因鄰近海邊受風砂揚塵及鹽霧之影響，故空氣中懸浮微粒監測結果超過空氣品質標準。

通霄發電廠附近空氣品質監測站監測結果表



註：空氣中二氧化硫及二氧化氮之監測結果皆符合環境空氣品質標準，另苑裡站受交通影響；啟新站、海岸里站及通南站因鄰近海邊受風砂揚塵及鹽霧之影響，故空氣中懸浮微粒監測結果超過空氣品質標準。