# 二次變電所電力類公共設施維護管理執行情形一覽表

| 區處 | 變電所 | 維護項目<br>(69kV開關) | 維護週期<br>(年) | 維護/檢測日期 | 維護/檢測<br>結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆 | 9所 | 69kV GIS | 6 | 104年~108年 | 合格 | |
| 基隆 | 7所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 46具 |
| 北市 | 7所 | 69kV GIS | 6 | 105年~108年 | 合格 | |
| 北市 | 3所 | 69kV GCB | 6 | 108年~109年 | 合格 | 14具 |
| 桃園 | 22所 | 69kV GCB | 6 | 103年~109年 | 合格 | 299具 |
| 新竹 | 7所 | 69kV GIS | 6 | 103年~109年 | 合格 | |
| 新竹 | 9所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 68具 |
| 台中 | 8所 | 69kV GIS | 6 | 106年~108年 | 合格 | |
| 台中 | 19所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 122具 |
| 彰化 | 7所 | 69kV GIS | 6 | 104年~109年 | 合格 | |
| 彰化 | 13所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 88具 |
| 嘉義 | 10所 | 69kV GIS | 6 | 103年~109年 | 合格 | |
| 嘉義 | 8所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 58具 |
| 台南 | 7所 | 69kV GIS | 6 | 104年~109年 | 合格 | |
| 台南 | 11所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 80具 |
| 高雄 | 3所 | 69kV GCB | 6 | 108年~109年 | 合格 | 9具 |
| 屏東 | 14所 | 69kV GCB | 6 | 105年~109年 | 合格 | 89具 |
| 台東 | 1所 | 69kV GIS | 6 | 107年 | 合格 | |
| 台東 | 2所 | 69kV GCB | 6 | 107年 | 合格 | 10具 |
| 花蓮 | 2所 | 69kV GIS | 6 | 104年~106年 | 合格 | |
| 花蓮 | 5所 | 69kV GCB | 6 | 105年~109年 | 合格 | 31具 |
| 宜蘭 | 1所 | 69kV GIS | 6 | 109年 | 合格 | |
| 宜蘭 | 6所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 38具 |
| 澎湖 | 馬公S/S | 69kV GIS | 6 | 104年~106年 | 合格 | |
| 北南 | 3所 | 69kV GIS | 6 | 106年~108年 | 合格 | |
| 北南 | 7所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 38具 |

# 二次變電所電力類公共設施維護管理執行情形一覽表

| 區處 | 變電所 | 維護項目<br>(69kV開關) | 維護週期<br>(年) | 維護/檢測日期 | 維護/檢測<br>結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北北 | 7所 | 69kV GCB | 6 | 108年~109年 | 合格 | 11具 |
| 北西 | 5所 | 69kV GIS | 6 | 103年~106年 | 合格 | |
| 北西 | 5所 | 69kV GCB | 6 | 105年~109年 | 合格 | 49具 |
| 南投 | 5所 | 69kV GIS | 6 | 105年~108年 | 合格 | |
| 南投 | 7所 | 69kV GCB | 6 | 105年~109年 | 合格 | 44具 |
| 鳳山 | 6所 | 69kV GIS | 6 | 106年~108年 | 合格 | |
| 鳳山 | 8所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 59具 |
| 雲林 | 5所 | 69kV GIS | 6 | 106年~108年 | 合格 | |
| 雲林 | 9所 | 69kV GCB | 6 | 107年~109年 | 合格 | 44具 |
| 新營 | 2所 | 69kV GIS | 6 | 104年~108年 | 合格 | |
| 新營 | 7所 | 69kV GCB | 6 | 106年~109年 | 合格 | 98具 |
| 苗栗 | 9所 | 69kV GIS | 6 | 104年~109年 | 合格 | |
| 苗栗 | 8所 | 69kV GCB | 6 | 103年~109年 | 合格 | 61具 |